

№48114

TEMP MODELS

Пилоты ВКС РФ (полетная поза)

№4

МАСШТАБ
1:48




Modern pilot
Russia Air Force (flight position)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



■ remove / удалить ■ to glue / приклеить ■ polish / шлифовать

2


Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



■ remove / удалить ■ to glue / приклеить ■ polish / шлифовать

3

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



■ remove / удалить ■ to glue / приклеить ■ polish / шлифовать