


SOVIET SU-100 TANK DESTROYER




1:72
ARMOR
PRO


KIT NO. 7208




A




L




J



a



MA (Photo-etched Parts)



Y (90mm Metallic Cable Wires)

X DS




この部品は使用しません。
Parts not for use.
Teile werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti min utilizati.
不裝裝使用的部品。

Painting & Markings

マーキング及び塗装例 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marcho & Pittura 標記及着色指示


Unidentified Unit, Bohemia 1945




Unidentified Unit, Wien 1945




7th Mechanized Corps, Hungary 1945



11th Guards Mechanized Corps, Hungary 1945



Unidentified Unit, Czechoslovakia 1954



- フォームを乾燥させ
- ① フォームを乾燥させた後、細目のシヤリ用ブラシで、表面を滑らかにして心もとづけてください。
- ② 細かいシヤリカールを施すには、ハヤシヤリ用シヤリ紙と、1層づつ剥がした後に、細目にシヤリしたシヤリ紙の順序でシヤります。
- ③ 剥がす際は、剥がす方向の上から、指でシヤリ紙を強く押さえておくと、剥がれやすくなります。
- ④ 剥がす際は、剥がす方向の上から、指でシヤリ紙を強く押さえておくと、剥がれやすくなります。
- ⑤ フォームの乾燥に時間がかかると、剥がす際に剥がれやすくなります。

■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the metal surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

■ Das Korrekte Anbringen der Abziehbilder

- ① Überprüfen Sie Modelle mit feuchten Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv abheben aus dem Bogen herauszuscheiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier ablösen hat. Wenn ja, so schieben Sie es von Papier weg auf seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Rumpfen Sie die exakte Lage mit nasser Fingertippen und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild aus einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim Antrocknen die Abziehbilder die Rückseitenkleber mit einem feuchten Tuch.

■ Modo esatto per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie dei modelli con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno del foglio decalcomanie e immergerlo in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col pollice se il disegno si stacca dalla base di carta. In questo caso, spostarlo nella esatta posizione sul modello premendo accuratamente la base di carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione premendo il pollice umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania premendo un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando la decalcomania sarà asciutta, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alle decalcomanie stesse.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau chaude pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer délicatement le papier support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger les restes d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèches, ôter avec le chiffon humide l'excès de colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ 貼上水印標記の正確方法

- ① 模型表面を濡らして清潔にする。
- ② 貼るべき標記の形状を正確に切り取り、裏面を水中に20秒浸す。
- ③ 指で標記の裏面を濡らして、標記が模型表面に正確に位置するように押し付け、裏紙を丁寧に剥がす。
- ④ 標記を模型表面に正確に位置するように指で押し付け、濡れた指で標記の下に余剰の水と空気を押し出す。
- ⑤ 標記が乾燥したら、周囲の余剰の接着剤を濡らした布で拭き取る。
- ⑥ 標記貼付後、周囲の余剰接着剤を濡らした布で拭き取る。



Copyright © 2007
7208-01

Dragon Europe:
c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

①

433

②



③

23

433

④

482482

23

20 ул. Баянжолды

⑦

⑤

Узбекистан

к17 к17

8

8

20 ул. Советского

⑥


Узбекистан



7208-02

MA-7208

SU-100



1

2

3

4

5

6

