



1:72 GOLDEN WINGS SERIES

P-61A BLACK WIDOW / P-61B LADY OF THE DARK




KIT NO.5122


A




B




C




Dx2



E



MA (Photo-etched Parts)



の部品は使用しません
Parts not for use.
Telle werden nicht verwendet.
Pieces a ne pas utiliser.
Parti nin ulizzati.
不需要使用的部件

- 組立ての注意**
- 接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気に気をつけましょう。
 - 塗料指定の **H** は GSI CREOS CORP. Mr カラーの番号です。
 - 接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い求めください。
 - 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 - 組立図のサインマークは下記をご覧ください。
- 《注意》**
- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
 - **H** 代表 GSI CREOS CORP. 出品 MR.COLOR 的顏色編號。
 - 不包括膠水及油漆。
 - 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小鏢除去多餘的膠料。
 - 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。


- ZUR BEACHTUNG**
- Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - Symbole wie **H** beziehen sich auf die Farbnummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikleile mit einem Messer oder einer Feile beseitigen.
 - Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.
- CAUTION**
- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 - Symbols such as **H** refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - See below for the meaning of symbols.

- ATTENTION**
- Ne pas utiliser de colle ou de peinture a proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - Le numéro **H** pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles
- ATTENZIONE**
- Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - **H** delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 - Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 - Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.


2つ製作してください MAKE 2PCS 2 TEILE FERTIGEN EFFECTUER 2 PIECES FAIRE DEUX PIÈCES TEE 2 KPL GOR 2 ST 製作二個	切り取ってください REMOVE ENTFERNEN RETRIERE SEPARARE POISTA AVLAGSNA 引き取る	接着しないでください DO NOT CEMENT NICHT KLEBEN NE PAS COLLER NON INCOLLARE EIJIMAA LIMAAJ 不用粘合	デカールを貼ってください APPLY DECAL HIER ABZEBILD APPLIQUER DECALCOMANIE APPLICARE DECALCOMANIE ASETA SIIRTOKUVÄ APPLICERA DECALEN 貼上デカール	穴を埋めてください FILL HOLE SCHLIESSEN BOUCHER LE TROU FORD PIENO TAYTÄ REIKÄ FYLL HÅLET 把孔填平	塗料が乾くまで2〜3分待ってください PLEASE WAIT FOR A FEW MINUTES UNTIL DRY EMZE WARTEN WARTEN BIS ZUR KLEBER OFF GETROCKNET IST SPERTE WARTEN WARTEN BIENDE LA COLLE SI E' ACCORSA VÄLTAR VÄNTA VÄNTA OCH KLÄR OCH SÄNDRE TAVTA WÄNTA WÄNTA TILL TORR ODOLMÄTTÄMINNITÄ MÄNTÄ KUNNUT 稍候數分鐘 直至接著劑乾透
注意してください BE CAREFUL HIER VORSICHT FAIRE ATTENTION USARE ATTENZIONE VAROUSTI FÖRSIKTIGT 小心留意	穴を開けてください OPEN HOLE FAIRE UN TROU FORO APERTO AVIÄ REIKÄ ÖPPNÄ HÅLET 鑽孔	接着してください CEMENT TOGETHER COLLER ENSEMBLE INCOLLARE INSIEME LIMAA YHTYEN LIMAA IHOP 用膠粘合	折り曲げてください BEND BITTE BIEGEN PLIER S'IL VOUS PLAÏT PIEGARE TÄTTÄ BOCKA 弯曲	どちらか選択してください OPTIONAL NACH BELIEBEN FACULTATIV FACULTATIV VALINNANVARAINEN VALBAR 可以選擇採用	瞬間接着剤(金属用) INSTANT GLUE FOR METAL METALLKLEBER COLLA A METAL INSTANTANEE COLLA INSTANTANEA PER METALU PIKALIMAA METALLIOSA VÄRTEN SNABBLIM FOR METALLDELAR 金屬用速乾膠

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOR H1 GSI CREOS CORP. MR. COLOR MODEL MASTER COLOR


H1	2	ブラック(黒)	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
H1	3	レッド(赤)	1503	RED	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色
H1	8	シルバー(銀)	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H1	11	つや消しホワイト	1768	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BLANCO OPACO	啞白色
H1	12	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H1	18	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H1	58	機体内部色	1569	INTERIOR GREEN	INNEN GRÜN	VERT INTERIEUR	VERDE INTERMEDIO	機内緑色
H1	76	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR. EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H1	328	イエロー-FS13538	1708	YELLOW	GELB	JAUNE	GLALLO	黄色




2




3




4



5




6



For P-61B




For P-61A




7

x2








8



9

x2



10




Paint & Markings


マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示

① 6th NFS, Saipan 1944


② 422nd NFS, England 1944



① 422nd NFS, France 1945



② 548th NFS, Iwo Jima 1945



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

■ 7-1: 組み立て方
 ◎ 各部分の取り付け順序は説明書をご覧ください。
 ◎ 組み立ての際は、必ずこの順序を守ってください。
 ◎ 組み立ての際は、必ずこの順序を守ってください。
 ◎ 組み立ての際は、必ずこの順序を守ってください。
 ◎ 組み立ての際は、必ずこの順序を守ってください。

■ Correct Method for Applying Decals
 ◎ Clean the model surface with a wet cloth.
 ◎ Apply the decal to the model surface.
 ◎ Smooth the decal with a soft brush.
 ◎ Remove the excess decal with a wet cloth.
 ◎ Dry the model for 24 hours.

■ Die Korrekte Auftragen der Aufkleber
 ◎ Reinigen Sie das Modell mit einem feuchten Tuch.
 ◎ Bringen Sie den Aufkleber auf das Modell auf.
 ◎ Glätten Sie den Aufkleber mit einem weichen Pinsel.
 ◎ Entfernen Sie den überschüssigen Aufkleber mit einem feuchten Tuch.
 ◎ Lassen Sie das Modell für 24 Stunden trocknen.

■ Modo esati per applicare le decalcomanie
 ◎ Pulire la superficie del modello con un panno umido.
 ◎ Applicare le decalcomanie sul modello.
 ◎ Levigare le decalcomanie con un pennello morbido.
 ◎ Rimuovere l'eccesso di decalcomania con un panno umido.
 ◎ Seccare il modello per 24 ore.

■ 以上日本語での正しい方法:
 ◎ 模型の表面を濡らした布で拭く。
 ◎ ステッカーを模型の表面に貼る。
 ◎ 柔らかいブラシでステッカーを平らにする。
 ◎ 濡らした布で余ったステッカーを拭き取る。
 ◎ 模型を24時間乾燥させる。

