

GTK Boxer A2


1:72
ARMOR
PRO




Photo courtesy of
Ralph Zwilling @Tank-Masters.de

KIT NO. 7680

A



B



MA(Metal parts)

- 1 _____



この部品は使用しません
 Parts not for use
 Teile werden nicht verwendet
 Pieces a ne pas utiliser
 Parti nin ulizzati
 不需要使用的零件

- 【注意】**
- 接着剤や塗料は次の近くで使用しないでください。使用する際は窓を開けて換気気をつけましょう。
 - 塗料指定の■は GSI CREOS CORP Mr COLOR の番号です。接着剤や塗料は含まれておりませんので、別にお買い求めください。
 - 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやヤスリ等で仕上げてください。
 - 組立図のサインマークは下記をご覧ください。

- ZUR BEACHTUNG**
- Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.
 - Symbole wie ■ beziehen sich auf die Farbrummern GSI CREOS CORP MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.
 - Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder eine Feile beseitigen.
 - Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

- ATTENTION**
- Né pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue, et aérer la pièce de temps en temps.
 - Le numéro ■ pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.
 - Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette le plastique en excès avec un cutter ou une lime.
 - Voilà la fin de cette colonne pour la signification des symboles.

- 【注意】**
- 勿於近火處使用膠水或油漆，並打開窗戶保持空氣流通。
 - 代表 GSI CREOS CORP 出品 MR.COLOR 的顏色編號。不包括膠水及油漆。
 - 自膠架中取出部件時，應用模型專用剪，並用界刀或小鏟除去多餘的膠料。
 - 各圖型的含意可參考本欄以下的說明。

- CAUTION**
- When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.
 - Symbols such as ■ refer to the color number of GSI CREOS CORPS MR. COLOR. Glue and paint are not included.
 - When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.
 - See below for the meaning of symbols.

- ATTENZIONE**
- Non usare colla e vernice vicino a fiamme esposte, e aprire le finestre di tanto in tanto per cambiare l'aria.
 - delle indicazioni di colore si riferisce al numero di colore di GSI CREOS CORP MR. COLOR. Colla e vernice non sono incluse.
 - Quando si staccano parti del carrello, usare forbici da modellismo e eliminando la plastica in eccesso con un coltello o una lima.
 - Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.

- X2** 2倍製作してください
MAKE 2X
2 STEILE FERTIGEN
EFFEKTUER 2 FOLDES
FAIRE DUNE PIÈCE
TES 2 FOLDS
GÜR 2 ST
2倍一冊
- 注意してください
BE CAREFUL
HIER VORSICHT
FAIRE ATTENTION
USARE ATTENZIONE
VORSICHT
小心注意

- DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE NICHT KLEBEN
NON INCOLLARE
ELIMAR
LIMMAUJ
不用膠
- DO NOT CEMENT
NICHT KLEBEN
NE NICHT KLEBEN
NON INCOLLARE
ELIMAR
LIMMA
不用膠

- ★ 穴を開けてください
APPLY DECAL
HIER ABZIEHEND
APPLIQUER DES DECALCOMANES
APPLIQUER DES DECALCOMANES
ASBEST SIKROVA
APPLIQUER DES DECALCOMANES
不用膠
- ↑ 折り曲げてください
BEND
BRITTE BELIEBEN
PLIER S'IL VOUS PLAÎT
PIEGARE
ZÁTA
BŮSKA
不用膠

- 穴を埋めてください
FILL HOLE
SCHLESSEN
SPRICHEN LES TROU
FORN PLENŮ
ZÁTA REŠKA
FILL-HALET
不用膠
- 穴を埋めてください
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
FACULTATIF
FACULTATIVO
VALINNANVARAINEN
VALTAAR
不用膠

- 注意してください
DO NOT FORN FILLING HOLE
DNE NIČNÝM VÝROBENÍM NEKLEBUJTE OTVORY
DITTE NIČNÝM VÝROBENÍM NEKLEBUJTE OTVORY
NEKLEBUJTE OTVORY
NEKLEBUJTE OTVORY
NEKLEBUJTE OTVORY
不用膠
- 注意してください
INSTANT GLEUE FOR METAL
METALLKLEBER
COLLA INSTANTANEA PER METALLI
EPICALMA METALLI
METALLI
不用膠

DS Dragon is always at the forefront in utilizing new technology and material in the development of its various product lines. Such innovation is geared to reduce the modeler's construction time and effort, but at the same time brings high detail to the end product. Dragon is proud to introduce DRAGON STYRENE 100, a cross breed that has the advantage of both polystyrene and PVC vinyl, developed and formulated by the Dragon R&D Team.


① it allows filing, cutting, sanding and polishing

② easy to get rid of parting lines by modeling thinner


③ can be glued using normal modeling liquid cement

H1 GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOR ■ GSI CREOS CORP. MR. COLOR ■ MODEL MASTER COLOR


H.1	1	ホワイト(白)	1745	WHITE	WEISS	BLANC	BIANCO	白色
H.2	2	ブラック(黒)	1747	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NERO	黑色
H.3	3	レッド(赤)	1503	RED	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色
H.4	4	グリーン(緑)	1524	GREEN	GRÜN	VERT	VERDE	綠色
H.5	5	シルバー(銀)	1546	SILVER	SILBER	ARGENT	ARGENTO	銀色
H.11	12	つや消しホワイト	1768	FLAT WHITE	MATTWEISS	BLANC MAT	BLANCO OPACO	啞白色
H.12	13	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	啞黑色
H.18	18	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黒銀色
H.24	24	オレンジイエロー(黄橙)	1708	ORANGE YELLOW	GELBORANGE	JAUNE-ORANGE	GIALLO ARANCIO	橙黄色
H.37	37	ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	GELBBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H.44	44	はだ色	1516	FLESH	FLEISCHFARBE	CHAIR	COLOR CARNE	肌肉色
H.78	78	オリブドラブ(2)		OLIVE DRAB(2)	OLIVEN GRAUGELB(2)	GRIS OLIVÂTRE(2)	OLIVA PALLIDO	橄欖綠色
H.102	102	グリーンFS34227	1716	LIGHT GREEN	HELLGRÜN	VERT CLAIR	VERDE CHIARO	淺綠色








2



3



4



Paint & Marking

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標貼及着色指示


• Two driver's hatches provided for either raised or lowered positions

• Rear-view camera on hull rear is finely reproduced





• Ammo box storage rack made by slide mold



• Wing mirrors correctly rendered



• Wheels have tire tread pattern



■ decals の貼付け方
 ① 高品質の脱脂剤を使用して車体表面をきれいに拭き取る。
 ② 脱脂剤が十分に乾いた後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。
 ③ 脱脂剤を十分に乾かした後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。
 ④ 脱脂剤が十分に乾いた後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。
 ⑤ 脱脂剤が十分に乾いた後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。

■ Correct Method for Applying Decals
 ① Clean the model surface with a wet cloth.
 ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
 ③ Use a finger to peel the decal from the backing paper. If the decal is loose from the paper, place it in the correct position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
 ④ Move the decal to the exact position with a wet finger, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
 ⑤ When the decal is dry, use a wet cloth to gently wipe away any liquid left around them.

■ Das Korrekte Anbringen der Abziehbilder
 ① Reinigen Sie die Modelle mit feuchtem Tuch reinigen.
 ② Nehmen Sie jeweils ein der Folien heraus und tauchen Sie sie in warmes Wasser tauchen.
 ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, so schieben Sie es vorsichtig auf das Modell, und schieben Sie es von dem Trägerpapier auf das Modell.
 ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerringel und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
 ⑤ Entdecken Sie beim Abtrocknen der Abziehbilder die flüssigen Reste und wischen sie mit einem feuchten Tuch.

■ Modo esatto per applicare la decalcomanie
 ① Pulire le superfici del modello con un panno umido.
 ② Ritagliare ciascun disegno del foglio decalcomanie e immergerlo brevemente in acqua per 20 secondi.
 ③ Con l'unghia si solleva la decalcomania dal foglio di supporto. Se la decalcomania si stacca, si sposta nella giusta posizione sul modello e si sposta dal foglio di supporto sul modello.
 ④ Muovere la decalcomania con delicatezza nella giusta posizione con un dito umido, e si strisciano via le bolle d'aria e l'eccesso d'acqua con un panno di cotone morbido.
 ⑤ Quando le decalcomanie sono asciutte, togliere con un panno umido l'eccesso di liquido intorno alle decalcomanie stesse.

■ Comment appliquer les décalcomanies correctement
 ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
 ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plier doucement à la main pendant vingt secondes.
 ③ Vérifier avec un doigt décoller la décalcomanie de son papier support. Si elle se détache, la positionner à l'endroit choisi sur le modèle et faire glisser le papier support.
 ④ Déplacer la décalcomanie soigneusement avec un doigt humide et éponger tout excès d'eau et de bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
 ⑤ Quand les décalcomanies sont sechées ôter avec des décalcomanies avec un chiffon humide.

■ 貼上来印標貼の正確な方法
 ① 高品質の脱脂剤を使用して車体表面をきれいに拭き取る。
 ② 脱脂剤が十分に乾いた後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。
 ③ 脱脂剤を十分に乾かした後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。
 ④ 脱脂剤が十分に乾いた後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。
 ⑤ 脱脂剤が十分に乾いた後、脱脂剤を洗い流す。車体表面は完全に乾かす。